

Bassin Versant

BV : Lède

Cours d'eau : affluent

Commune/lieu dit : Monflanquin

Commission/Syndicat : Lède
 Boudouyssou
 Lémance
 Petits affluents

Réunion

Initiative Riverain
 Délégué
 Smavlot 47

Carte : 1 2 3 4

Lieu : sur site
 en salle

Document : distribué mail invitation

Présents

DDT Président
 ONEMA M. Desplat
 Agence Délégué(s)
 Région Voir liste
 CATER autre (s)

Nature d'intervention

Commission Géo.
 Visite de terrain
 Visite de chantier
 Démarche administrative
 Conseil technique
 Autre :

Objet de l'intervention

Rendu de la phase 1 (bilan, état des lieux et diagnostic) auprès des élus de la Commission Lède.

La réunion s'est déroulée en deux phases : en salle puis visite de deux sites sur le terrain (visite de 2 sites problématiques trompes et diversification des écoulements))

En salle

Un rappel de la méthodologie et de l'organisation des groupes de travail a été fait, puis le diagnostic a été partagé avec les élus de la commission. Il n'y a pas eu de remarques particulières sur le fond ni la forme.

La présence de végétation envahissante questionne notamment au sujet de la jussie, d'où arrive-t-elle ? qu'y a-t-il à faire ?

Il sera sans doute intéressant d'intervenir sur cette question puisque les zones identifiées sont ponctuelles et peu nombreuses. On ne peut pas avoir de certitudes sur son origine mais elle se trouve soit dans un étang en amont des points identifiés, soit en eau stagnante (zone de prédilection de cette essence).

Le bureau d'étude a-t-il une analyse des étiages et le lien avec le manque de ressource en eau dans un contexte de projet de réalimentation en suspens ?

Les étiages sont effectivement marqués et cette problématique est bien prise en compte dans l'étude qui démontre que le débit diminue sur les 2/3 aval de la Lède à cette période. Il y a plusieurs actions envisageables pour travailler sur cette question, sachant que des structures qui existent déjà travaillent sur la réalimentation (sdci, organisme unique, DDT...). Une première idée est de travailler sur les zones humides du bassin versant qui permettrait une restitution de la ressource plus étalée, action plus proche des compétences du SMAVLOT47 pour l'instant.

Sur le terrain

Une présentation détaillée du fonctionnement d'une trompe a été faite au lieu-dit Lamothe sur la commune de Monflanquin.

Ces ouvrages sont altérés pour la grande majorité du fait d'un manque de gestion. Ces ouvrages peuvent appartenir jusqu'à 4 propriétaires pour la partie busée et un nombre indéterminé pour les fossés contigus, ce qui rend la cohérence de gestion d'un bout à l'autre compliqué pour ne pas dire impossible (la seule trompe entretenue appartient à un seul propriétaire de bout en bout (le Moulinal)). Il ressort de la discussion que la gestion par la collectivité (la commission Lède du Smavlot47) semble la piste la plus pérenne.

Un secteur opportun pour de la diversification des écoulements avec recharge dans le lit mineur a été présenté aux élus. L'idée semble intéresser mais nécessitera un état des lieux en amont avec l'aide de la fédération de pêche pour avoir des indicateurs lors du suivi après travaux.

Sur accord de la commission, le rendu est validé, la seconde phase de l'étude est lancée (définition des objectifs).

